



SPINE FME IP44 ARGO BLU 70100 16A 230V 2P+T

Spina industriale IP44 a cablaggio rapido.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
632	306900	SPINE IP44 FME 70100 BLU 16A 2P+T	PZ	10	



SPINE FME IP44 ARGO ROSSE 70104 16A 400V 3P+T

Spina industriale IP44 a cablaggio rapido.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
632	306902	SPINE IP44 FME 70104 ROS 16A 3P+T	PZ	10	



SPINE FME IP44 ARGO ROSSE 70105 16A 400V 3P+N+T

Spina industriale IP44 a cablaggio rapido.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
632	306903	SPINE IP44 FME 70105 ROS 16A 3P+N+T	PZ	10	



SPINE FME IP67 ARGO BLU 70140 16A 230V 2P+T

Spina industriale IP67 a cablaggio rapido.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
632	306901	SPINE IP67 FME 70140 BLU 16A 2P+T	PZ	10	



SPINE FME IP67 ARGO ROSSE 70144 16A 400V 3P+T

Spina industriale IP67 a cablaggio rapido.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
632	306904	SPINE IP67 FME 70144 ROS 16A 3P+T	PZ	10	



PRESE FME IP44 ARGO BLU 71100 16A 230V 2P+T

Presa industriale IP44.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
633	306905	PRESE IP44 FME 71100 BLU 16A 2P+T	PZ	10	



PRESE FME IP44 ARGO ROSSE 71104 16A 400V 3P+T

Preso industriale IP44.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
633	306907	PRESE IP44 FME 71104 ROS 16A 3P+T	PZ	10	



PRESE FME IP44 ARGO ROSSE 71105 16A 400V 3P+N+T

Preso industriale IP44.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
633	306909	PRESE IP44 FME 71105 ROS 16A 3P+N+T	PZ	10	



PRESE FME IP67 ARGO BLU 71140 16A 230V 2P+T

Preso industriale IP67.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
633	306906	PRESE IP67 FME 71140 BLU 16A 2P+T	PZ	10	



PRESE FME IP67 ARGO ROSSE 71144 16A 400V 3P+T

Preso industriale IP67.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
633	306910	PRESE IP67 FME 71144 ROS 16A 3P+T	PZ	10	